





20/ ✓/ ✓/





Konstruow.			KWK „Marcel”
Kreslil	990825	Kowal	
Sprawdzil			
Podziałka 1:2,5	Koło pasowe ze stożkiem pompy PH-150		F-1404-99





5/✓/✓

Konstruow.			KWK „Marcel”
Kreślił	990826	<i>Kam</i>	
Sprawdził			
Podziałka 1 : 2	Tuleja stożkowa do koła pasowego pompy PH-150		F-1405-99



Konstruow.			KWK „Marcel”
Kreślił	990831	<i>Kuro</i>	
Sprawdził			
Podziałka 1 : 2	Koło pasowe ze stożkiem silnika pompy PH-150		F-1406-99



5 / ✓ / ✓

Konstruował			KWK ROW Ruch Marcel
Kreślił	03.2024		
Sprawdził			
Podziałka 1:2	Tuleja stożkowa do koła pasowego silnika pompy PH-150		F-1407-99A